

STT	Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng, công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (Số, ngày, tháng, năm)	Lý do chưa được nghiệm thu về PCCC	Thời gian đưa công trình vào hoạt động	Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC	Ghi chú
33	Xưởng CBLS – Công ty TNHH XNK Hà Thanh	CCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	S _{XD} :12383 m ² hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản gồm 04 nhà xưởng: xưởng 1 có diện tích: 2100 m ² ; xưởng 2: 2730 m ² ; xưởng 3: 2077 m ² ; xưởng mới: 1890 m ²	28/TD-PCCC ngày 21/1/2020 của xưởng mới	Chưa thi công hệ thống PCCC; trang bị 02 bể nước và 02 máy bơm chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy	2006		
34	Công ty TNHH TM XNK Hoàng Anh	KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	S _{XD} : 6690 m ² hoạt động trong lĩnh vực kho chứa nông sản gồm 02 kho: kho 1: 2880 m ² ; kho 2: 3600 m ²	91/TD-PCCC ngày 27/9/2012	Gặp khó khăn về tài chính do sản xuất kinh doanh thua lỗ.	2012		
35	Nhà máy CBLS Nội thất Nhơn Hòa – Công ty CP lâm nghiệp 19	KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	gồm xưởng cưa: 290 m ² ; xưởng sản xuất: 2171, 3 m ² và 3537 m ² ; kho gỗ xẻ; lò sấy hơi nước	15/TD-PCCC ngày 16/3/2011	Chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng thiết kế; khó khăn tài chính	2012		
36	Kho chứa hàng nông sản – Công ty TNHH TM Hoàng Phong	KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	kho chứa hàng nông sản có diện tích 4160 m ²	36/TD-PCCC ngày 9/4/2011 và số 25/TD-PCCC ngày 19/4/2012	Lắp đặt sai so với thiết kế PCCC	2012		