

STT	Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng, công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (Số, ngày, tháng, năm)	Lý do chưa được nghiệm thu về PCCC	Thời gian đưa công trình vào hoạt động	Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC	Ghi chú
12	Công Ty CP Giày Bình Định Cơ Sở II	KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn	Cơ sở sản xuất giày - Tổng diện tích 17.424 m <sup>2</sup> + Kho thành phẩm số 1 4.001m <sup>2</sup> + Kho thành phẩm số 2 1740 m <sup>2</sup> + Xưởng sản xuất số 1 1617 m <sup>2</sup> + Xưởng sản xuất số 2 1617 m <sup>2</sup>	118/TD-PCCC 16/5/2019	Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra	2004		Đã KT
13	Công Ty TNHH Tân Trung Đạt	KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn	Cơ sở sản xuất Bao bì - Tổng diện tích 5.000 m <sup>2</sup> + Xưởng sản xuất 398.4 m <sup>2</sup>	149/TD-PCCC 08/5/2009	Thi công sai so với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC	2006		Đã KT
14	Công Ty TNHH Tân Long	KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn	Cơ sở chế biến Đá Granite + Xưởng sản xuất 458.4 m <sup>2</sup>	111/TD-PCCC 07/8/2008	Thi công sai so với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC	2007		Đã KT