

| STT | Tên dự án, công trình               | Địa điểm xây dựng, công trình               | Quy mô, tính chất hoạt động công trình   | Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (Số, ngày, tháng, năm) | Lý do chưa được nghiệm thu về PCCC                            | Thời gian đưa công trình vào hoạt động | Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---------|
| 15  | Công Ty CP Đá Viễn Đông             | KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn | Cơ sở chế biến Đá Granite<br>- Tổng diện tích đất 16.191 m <sup>2</sup> .<br>+ Xưởng sản xuất 855.4 m <sup>2</sup> | 42/TD-PCCC<br>03/3/2009                                   | Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra | 2007                                   |  | Đã KT   |
| 16  | DNTN TM XD Bảo Thắng                | KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn | Cơ sở sản xuất Bao bì<br>- Tổng diện tích đất 13.191 m <sup>2</sup> .<br>+ Xưởng sản xuất 555.4 m <sup>2</sup>     | 46/TD-PCCC<br>03/3/2013                                   | Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra | 2012                                   |  | Đã KT   |
| 17  | Công Ty TNHH Trung Trí              | KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn | Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ<br>- Tổng diện tích đất 7.191 m <sup>2</sup> .<br>+ Xưởng sản xuất 4478 m <sup>2</sup> | 195/TD-PCCC<br>25/6/2009                                  | Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra | 2012                                   |  |         |
| 18  | Công Ty CP Cơ Khí Và XD Quang Trung | KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn | Cơ khí<br>- Tổng diện tích đất 7591 m <sup>2</sup> .<br>+ Xưởng sản xuất 5.192,5 m <sup>2</sup>                    | 208/TD-PCCC<br>24/7/2009                                  | Thi công sai so với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC       | 2005                                   |  |         |