

STT	Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng, công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (Số, ngày, tháng, năm)	Lý do chưa được nghiệm thu về PCCC	Thời gian đưa công trình vào hoạt động	Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC	Ghi chú
27	Công ty TNHH Duy Tuấn	Lô C25, KCN Phú Tài, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Chế biến lâm sản - Tổng diện tích 16000 m <sup>2</sup> + Xưởng sơ, tinh chế 3000 m <sup>2</sup> + Xưởng hoàn thiện 3000 m <sup>2</sup> + Kho chứa gỗ 500 m <sup>2</sup> + Lò sấy 700 m <sup>2</sup>	08/TD-PCCC 19/04/2017.	Chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra	2017		
28	Công ty TNHH Vận tải TM DV Kim Thương	Tổ 2, KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Kho chứa thức ăn gia súc - Tổng diện tích 5660 m <sup>2</sup> + Kho số 1 1554,2 m <sup>2</sup> + Kho số 2 1926,2 m <sup>2</sup>	63/TD-PCCC 17/6/2011	Chưa lắp đặt đầy đủ các hạng mục công trình theo giấy chứng nhận thẩm duyệt	2011		Đã KT
29	Công ty TNHH Đại Hùng	KV8, KCN Phú Tài, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Đá Granite - Tổng diện tích 24.426 m <sup>2</sup> + Xưởng đánh bóng 1350 m <sup>2</sup> + Xưởng sản xuất 1410 m <sup>2</sup>	31/TD-PCCC 29/4/2008	Chưa lắp đặt đầy đủ các hạng mục công trình theo giấy chứng nhận thẩm duyệt	2008		